

AsahiKASEI ヘーベル®パワーボード

第20回 パワーボード・ヘーベルライト
フォトコンテスト
グランプリ賞 受賞作品



10年保証制度

旭化成建材はお客様（元請様）のご信頼にお応えして、10年という長期間の保証制度を導入致しました。
※詳しくは総合カタログをご参照ください。



発明賞受賞

昭和57年度関東地方発明協会「発明奨励賞」を受賞。さらに昭和58年度に発明協会の全国発明表彰において「発明賞」が与えられました。



グッドデザイン賞受賞

ALC業界初のグッドデザイン賞受賞
パワーボード ジーファス。



JIS製品

パワーボードはJIS規格に適合しています。



意匠性

多數のデザインパネルの組合わせが、個性的で多彩な建築外観を実現します。



断熱性



パワーボードの素材は軽量気泡コンクリート。パネル内部の無数の気泡の働きにより、木造住宅用外壁材の中では優れた断熱性を持っています。


耐久性

パワーボードは、高温・高圧下での蒸気養生を行ったパネルです。乾燥収縮率や熱膨張率の値が小さく、反り・たわみ等の変形が起きにくい材料です。



透湿性

パワーボードは透湿比抵抗が小さく、水蒸気を通しやすい外壁材です。壁体内結露対策にも効果を発揮できます。



遮音性


パワーボードは、「住宅用防音サッセ基準」以上の遮音性があります。



ご注意：上記は透過損失の実験値によるものです。
実際の建物では、騒音の原因となる音の性質や、窓の大きさや性能などにより、外壁全体の遮音性能は変化します。

防火性


パワーボードなら全ての外壁が防火構造。主原料は無機質の材料で構成されていますから、パネル自体から煙や有毒ガスを発生することもありません。



火災現場からの報告

火災に曝されてもパワーボード裏面には殆ど影響が無く見事な防火性の一端を示しました。

●火元に隣接していたパワーボード外壁の住宅外観



宮城県で発生した火災は、隣接する民家と倉庫を巻き込み、計5棟を全半焼させる惨事となりました。その中で、同じく隣接するパワーボード外壁の住宅は防火性能で延焼を免れました。

株式会社 角建
〒538-0052 大阪市鶴見区横堤4丁目25-4
ユーデンビル101号室
TEL 06-6914-2850
FAX 06-6914-2851

【パワーボード】は豊富なバリエーションが自慢です。

住まいの個性に合わせて
お選びいただけます。

標準パネル




ライン50



ミッドライン50




ライン100



タテライン50 (1820mm)
タテラインM50 (2000mm)



タテライン100 (1820mm)
タテラインM100 (2000mm)



格子柄



タイル50 (1820mm)
タイルM50 (2000mm)



タイルS50 (2000mm)



タイル柄



タイル75 (1820mm)
タイルM75 (2000mm)



タイルS75 (2000mm)




煉瓦調柄




レンガS60 (2000mm)




アビートライン50




アビートチェック300




アビートチェック600






アビート




ジーファスレンガ50



ジーファスライン50




横長タイル柄



ワイドタイル75



シルランライン75



碎 (さい)



連 (さざなみ)



古レンガ




古レンガE



砂岩ブロック



石割ブロック



ボーダーストン



テッペイ



△パワーボードは全て断熱品です。ご使用に際しては規格における防水遮断が必要です。

△2000mmパネルはモルタルの奥によるタイプ（代モルタル）とMタイプ（マーテルモルタル）をご用意しています。Mタイプは1820mmパネルとの併用が可能で、Mタイプは1820mmパネルに対応できません。

△断熱品についても必ずその仕様を確認する場合がありますのでご了承下さい。

上記製品には常温品と受注品がございます。それぞれの納期に関しましては最寄の営業所にお問い合わせ下さい。△1910mm以西日本地区限定期品です。

パワーボード17年目の検証。パワーボード住宅は、築後17年以上が過ぎても、外壁はもちろん、内部構造の劣化もほとんど無く、新築時と変わらぬ佇まいを見せていました。


調査実績物概要	
構 造	在来軸組構法 2階建て
外 壁	パワーボード面張り構法
被 装	PBコート（透湿型樹脂塗料）吹付け仕上
防 水 層	なし（透湿防水シートの施工なし）
断熱材	ロックウール厚さ50mm（袋入り）
調査室	1階和室

【調査】
住宅における外壁の役割。それは、風雨・寒暖・乾燥・紫外線等々の厳しい自然条件下に長い間耐えること。その検証のために、築17年を経過した住宅の外壁（裏面）を剥がすという調査を実施致しました。木造住宅のうち劣化しやすいと言われている基礎に接した一段目、二段目のパネルを剥がし、木下地、断熱材、パネル、パネル内メタルラス、木ねじ、シーリング材の状況を観察しました。

【結果】
雨水の浸入痕、内部結露跡も見られず外壁の内部は乾燥状態にありました。各資材、内部の木構造とも良好な状況を保っており、特に劣化状態は見られませんでした。
結論として、「問題がない」ことを確認しました。



パワーボード 解剖



●目地部の詳細

現場から切り出した目地部の断面。シリング材の劣化は外観上見られず、又、充分な弾性を有しています。



●取り付け木ねじ

17年前のねじ。錆の発生もなく全くの正常状態でした。



●断熱材

断熱材のロックウールも乾燥しています。



●外壁内部

柱等の木材も乾燥しており、正常状態と判断できます。



●パネル切断面

ALC裏材、内蔵されているメタルラス共異常は見られません。



●パネル表示（ロットナンバー）

製造年月日は1984年1月。長さ1820mm、製造管理No4924。